



Prefeitura Municipal de Dourados - MS  
Central de Atendimento ao Cidadão  
Fone: (67) 3410-5600 -  
www.dourados.ms.gov.br



Série do documento  
NFS-e Eletrônica



**I9 INOVE MANUTENCAO EM MAQUINAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA**  
**I9 INOVE SOLUCOES EM MANUTENCAO**  
Rua dos Abacateiros,490 - Jardim Colibri  
CEP 79839020 Dourados - MS  
Inscrição Municipal 1000217091 - CNPJ 29528655000119

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza operação <b>Tributação no município</b>	Data emissão da NFSe <b>25/10/2021 11:26:22</b>	Código de verificação <b>64 58 1F</b>	Número da nota fiscal <b>387</b>
Número do RPS 391	Série do RPS 13	Data emissão do RPS 25/10/2021 11:26:22	
<b>Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/dourados/online">http://www.issnetonline.com.br/dourados/online</a></b>			

#### Dados do tomador de serviço

CNPJ/CPF 09539711000294	Inscrição municipal	Razão social HOSPITAL MILITAR DE AREA DE CAMPO GRANDE		
Endereço AV DUQUE DE CAXIAS	Número 474	Complemento	Bairro AMAMBAI	
CEP 79100400	Cidade/UF CAMPO GRANDE - MS	Telefone	Email	

#### Descrição dos serviços

- TROCAR BIELETA DO ESTABILIZADOR (R\$ 229,80)
  - RETENTOR DA RODA - SUBSTITUIR (R\$ 229,80)
  - LUBRIFICAR CUBO ROLAMENTOS LUBRIFICAVEIS CÔNICOS CADA RODA (R\$ 344,70)
  - BUCHA DO TENSOR - SUBSTITUIR (CADA LADO) (R\$ 919,20)
  - DESMONTAGEM MONTAGEM SUSPENSÃO COMPLETA 2 LADOS (R\$ 919,20)
  - AMORTECEDOR OU KITS DO AMORTECEDOR - SUBSTITUIR 1 LADO (R\$ 229,80)
  - BOMBA DE ÁGUA - REAPERTAR (BOMBA DE ÁGUA REMOVIDA) (R\$ 114,90)
  - BOMBA DE ÁGUA - SUBSTITUIR (R\$ 459,60)
  - BOMBA DE ÓLEO - SUBSTITUIR (R\$ 459,60)
  - CABEÇOTE - REVISAR OU SUBSTITUIR (R\$ 919,20)
  - CORREIA DENTADA - SUBSTITUIR (R\$ 344,70)
  - COXIM DIANT. DO MOTOR - SUBSTITUIR (R\$ 459,60)
  - COXIM TRASEIRO DO MOTOR / CX.MUDANÇAS - SUBSTITUIR (R\$ 459,60)
  - FILTRO DE ÓLEO - SUBSTITUIR (R\$ 114,90)
  - HIGIENIZAÇÃO DE MOTOR COM LAMA NEGRA COM REMOÇÃO DE CARTER COM LAVAGEM E APÓS FLUCH (R\$ 804,30)
  - JUNTA DO CARTER - SUBSTITUIR (R\$ 459,60)
  - REMOVER INSTALAR OU TROCAR RADIADOR DE ARREFECIMENTO (R\$ 229,80)
  - **Observações:** 2021NE001598 (IVECO )
- Veiculo: DAILY 3510 Ano: 2011 Cor: BRANCA Combustivel: DIESEL Placa: HTO-2648

DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0903, CONTA CORRENTE 64397-5, FAVORECIDO: I9 INOVE MANUTENCAO EM MAQUINAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.

I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 74209003	Alíquota <b>% 5,0000</b>	Item da LC116/2003 1401	Cod. Nacional Atividade Econômica 4520001			
<b>Total dos serviços R\$ 7.698,30</b>	Desconto incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções BC <b>R\$ 0,00</b>	Base Calculo <b>R\$ 7.698,30</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 384,92</b>	ISSQN Retido <b>NÃO</b>	Desconto condicionado <b>R\$ 0,00</b>

#### Retenção de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 7.698,30</b>	
<b>Informações Complementares</b>						