



Prefeitura Municipal de Dourados - MS  
Central de Atendimento ao Cidadão  
Fone: (67) 3410-5600 -  
www.dourados.ms.gov.br



Série do documento  
NFS-e Eletrônica



**I9 INOVE MANUTENCAO EM MAQUINAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA**  
**I9 INOVE SOLUCOES EM MANUTENCAO**  
Rua dos Abacateiros,3225 - Jardim Colibri  
CEP 79839020 Dourados - MS  
Inscrição Municipal 1000217091 - CNPJ 29528655000119

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza operação <b>Tributação no município</b>	Data emissão da NFSe <b>06/12/2021 10:26:09</b>	Código de verificação <b>CD 9C 9A</b>	Número da nota fiscal <b>430</b>
Número do RPS 435	Série do RPS 13	Data emissão do RPS 06/12/2021 10:26:09	
<b>Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/dourados/online">http://www.issnetonline.com.br/dourados/online</a></b>			

#### Dados do tomador de serviço

CNPJ/CPF 09549370000238	Inscrição municipal	Razão social 9 GRUPAMENTO LOGISTICO		
Endereço AV. DUQUE DE CAIXAS	Número 1127	Complemento	Bairro VILA ALBA	
CEP 79100401	Cidade/UF CAMPO GRANDE - MS	Telefone	Email	

#### Descrição dos serviços

- AMORTECEDORES TRASEIROS - SUBSTITUIR (R\$ 570,00)
  - AMORTECEDORES DIANTEIROS - SUBSTITUIR (R\$ 570,00)
  - BRAÇO OSCILANTE INF. DIANTEIR (DOIS LADOS) - SUBSTITUIR (R\$ 665,00)
  - BATENTE - SUBSTITUIR (R\$ 380,00)
  - REVISÃO COMPLETA DOS CABEÇOTE (R\$ 1.425,00)
  - FILTRO DE COMBUSTÍVEL - SUBSTITUIR (R\$ 95,00)
  - ELEMENTO DO FILTRO DE AR - SUBSTITUIR (R\$ 95,00)
  - JUNTA DA TAMPÁ DO CABEÇOTE (R\$ 570,00)
  - TROCAR TAMPÁ DO CABEÇOTE (R\$ 475,00)
  - DESMONTAGEM E MONTAGEM DO CABEÇOTE (R\$ 570,00)
  - TROCAR COXIM DO MOTOR (R\$ 475,00)
  - FILTRO DE OLEO - SUBSTITUIR (R\$ 95,00)
  - TROCAR DISCO DE FREIO DIANTEIRO ESQ. E DIR. (R\$ 570,00)
  - PASTILHA DE FREIO - SUBSTITUIR (R\$ 380,00)
  - TROCAR PINÇA DO FREIO DIANTEIRO DIREITO E TRASEIRO (R\$ 475,00)
  - REVISÃO COMPLETA DO FREIO (R\$ 1.045,00)
  - JUNTA COLETOR DE ESCAPE - SUBSTITUIR (R\$ 760,00)
  - BRAÇO DA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA ESQ. - SUBSTITUIR (R\$ 475,00)
  - TAMPÁ DA CAIXA DE MUNDAÇA - SUBSTITUIR (R\$ 570,00)
  - REVISÃO COMPLETA DA EMBREAGEM (R\$ 950,00)
  - PLATÔ DA EMBREAGEM - SUBSTITUIR (R\$ 475,00)
  - DISCO DE EMBREAGEM - SUBSTITUIR (R\$ 380,00)
  - **Observações:** 2021NE000117 (TOYOTA)
- Veículo: HILUX 4X4 Ano: 2009 Combustível: DIESEL

DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0903, CONTA CORRENTE 64397-5, FAVORECIDO: I9 INOVE MANUTENCAO EM MAQUINAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.

I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 74209003	Alíquota <b>% 5,0000</b>	Item da LC116/2003 1401	Cod. Nacional Atividade Econômica 4520001			
<b>Total dos serviços</b> <b>R\$ 12.065,00</b>	Desconto incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções BC <b>R\$ 0,00</b>	Base Calculo <b>R\$ 12.065,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 603,25</b>	ISSQN Retido <b>NÃO</b>	Desconto condicionado <b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenção de Impostos</b>						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 12.065,00</b>	
<b>Informações Complementares</b>						