



Prefeitura Municipal de Dourados - MS  
Central de Atendimento ao Cidadão  
Fone: (67) 3410-5600 -  
www.dourados.ms.gov.br



Série do documento  
NFS-e Eletrônica



**I9 INOVE MANUTENCAO EM MAQUINAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA**  
**I9 INOVE SOLUCOES EM MANUTENCAO**  
Rua dos Abacateiros,3225 - Jardim Colibri  
CEP 79839020 Dourados - MS  
Inscrição Municipal 1000217091 - CNPJ 29528655000119

#### Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza operação <b>Tributação no município</b>		Data emissão da NFSe <b>15/03/2022 10:49:47</b>	Código de verificação <b>CD 40 A2</b>	Número da nota fiscal <b>484</b>
Número do RPS 488	Série do RPS 13	Data emissão do RPS 15/03/2022 10:49:47		
<b>Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <a href="http://www.issnetonline.com.br/dourados/online">http://www.issnetonline.com.br/dourados/online</a></b>				

#### Dados do tomador de serviço

CNPJ/CPF 09579927000100	Inscrição municipal	Razão social 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
Endereço AV GENERAL OSORIO		Número S/N	Complemento	Bairro PANDUI
CEP 79990000	Cidade/UF AMAMBAI - MS		Telefone	Email

#### Descrição dos serviços

- Substituir Cilindro Mestre de Freio (R\$ 130,00)
  - Cilindro de Roda C/ Sangria e Regulagem (04 rodas) (R\$ 390,00)
  - Substituir Flexíveis de Freio (04 rodas) (R\$ 260,00)
  - Substituir Cabo do Freio de Estacionamento (R\$ 390,00)
  - Substituir Alavanca de Freio de Estacionamento (R\$ 260,00)
  - Diagnóstico com Scanner - Freios (R\$ 130,00)
  - Substituir Cruzetas do Cardan (R\$ 260,00)
  - Substituir Flange/Luva do Cardan (R\$ 650,00)
  - Recondicionamento Compl. Caixa de Transferência (R\$ 1.040,00)
  - Remover e Instalar Cardan (R\$ 260,00)
  - Substituir Cilindro Auxiliar Embreagem (R\$ 130,00)
  - Substituir Cilindro Mestre Embreagem (R\$ 130,00)
  - Substituir Elemento do Filtro de Combustível (R\$ 130,00)
  - Bicos Injetores - Remover e Instalar (R\$ 650,00)
  - Bomba Injetora - Substituir (R\$ 910,00)
  - Teste da Bomba Injetora - Removida (R\$ 520,00)
  - Teste dos Bicos Injetores - Removidos (R\$ 390,00)
  - Diagnóstico com Scanner - Injeção (R\$ 260,00)
  - Tanque de Comb. Remover e Instalar + Limpeza (R\$ 780,00)
  - Turbina - Remover e Instalar (R\$ 910,00)
  - Mangueira da Turbina/ou/Intercooler Substituir (R\$ 260,00)
  - Descarbonizar Corpo de Borboleta e Ajustar (R\$ 650,00)
  - Cabo de acionamento do Capo - Substituir (R\$ 390,00)
  - Lavagem Completa Do Motor (R\$ 130,00)
  - Hélice - Remover e Instalar (R\$ 260,00)
  - Correia do Ventilador - Substituir (R\$ 130,00)
  - **Observações:** 2021NE000443 (AGRALE)
- Cor: VERDE Combustível: DIESEL Veículo: MARRUA AM21

DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0903, CONTA CORRENTE 64397-5, FAVORECIDO: I9 INOVE MANUTENCAO EM MAQUINAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.

I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e  
II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

#### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 74209003		Alíquota <b>% 5,0000</b>	Item da LC116/2003 1401		Cod. Nacional Atividade Econômica 4520001		
<b>Total dos serviços</b> <b>R\$ 10.400,00</b>	Desconto incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções BC <b>R\$ 0,00</b>	Base Calculo <b>R\$ 10.400,00</b>	Total do ISSQN <b>R\$ 520,00</b>	ISSQN Retido <b>NÃO</b>	Desconto condicionado <b>R\$ 0,00</b>	
<b>Retenção de Impostos</b>							
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00	
<b>Valor Líquido da Nota Fiscal</b>					<b>R\$ 10.400,00</b>		
<b>Informações Complementares</b>							