



Prefeitura Municipal de Dourados - MS
Central de Atendimento ao Cidadão
Fone: (67) 3410-5600 -
www.dourados.ms.gov.br



Série do documento
NFS-e Eletrônica



I9 INOVE MANUTENCAO EM MAQUINAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA
I9 INOVE SOLUCOES EM MANUTENCAO
Rua dos Abacateiros,3225 - Jardim Colibri
CEP 79839020 Dourados - MS
Inscrição Municipal 1000217091 - CNPJ 29528655000119

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza operação Tributação no município		Data emissão da NFSe 15/03/2022 10:54:24	Código de verificação 69 D7 3D	Número da nota fiscal 485
Número do RPS 489	Série do RPS 13	Data emissão do RPS 15/03/2022 10:54:24		
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: http://www.issnetonline.com.br/dourados/online				

Dados do tomador de serviço

CNPJ/CPF 09579927000100	Inscrição municipal	Razão social 17 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO		
Endereço AV GENERAL OSORIO		Número S/N	Complemento	Bairro PANDUI
CEP 79990000	Cidade/UF AMAMBAI - MS		Telefone	Email

Descrição dos serviços

- Teste em máquina dos Bicos Injetores (R\$ 599,40)
- Regular Início Injeção da Bomba Injetora (R\$ 499,50)
- Diagnóstico com Scanner (RASTER) Injeção (R\$ 499,50)
- Remover e Instalar Tanque de Combustível (R\$ 199,80)
- Remover e Instalar Bomba Injetora (R\$ 399,60)
- Substituir Mangueira da Turbina/Intercooler (R\$ 199,80)
- Substituir Sensor de Pressão de Combustível (R\$ 199,80)
- Limpeza no Sistema de Alimentação (Tubulação de componentes) (R\$ 399,60)
- Remover e Instalar Turbina (R\$ 499,50)
- Examinar Tubulação de Injeção (R\$ 299,70)
- Remover e Instalar Flauta/Commun Rail (R\$ 199,80)
- Substituir Bicos Injetores (R\$ 799,20)
- Substituir Filtro de Combustível (R\$ 99,90)
- Limpeza do Tanque de Combustível (Removido) (R\$ 299,70)
- Troca de Óleo e Filtro de Óleo (S/ remoção da chapa) (R\$ 99,90)
- Remover e Instalar Radiador de Arrefecimento (R\$ 299,70)
- Remover, Instalar ou Trocas - Mangueiras de Arrefecimento e Tubos (R\$ 299,70)
- Substituir Filtro de Ar (R\$ 99,90)
- Substituir Bulbo de Temperatura (R\$ 199,80)
- Medir (Sem injetor) Compressão do Motor (R\$ 499,50)
- Substituir Junta do Carter (R\$ 599,40)
- Trocar Óleo do Cambio (R\$ 99,90)
- Remover e Instalar Tampa da Caixa de Mudanças (Trambulador) (R\$ 199,80)
- Revisão completa da Caixa de Cambio (R\$ 899,10)
- Substituir Vedação - Tampa Tras. Caixa de Mudanças (R\$ 299,70)
- Remover e Instalar Caixa de Cambio (R\$ 799,20)
- **Observações:** 2021NE000443 (VOLKSWAGEN)
Veículo: 15.210 Cor: VERDE Combustível: DIESEL

DADOS BANCARIOS: BANCO SICREDI, AGENCIA 0903, CONTA CORRENTE 64397-5, FAVORECIDO: I9 INOVE MANUTENCAO EM MAQUINAS E SOLUCOES EM ENGENHARIA INDUSTRIAL LTDA.

I - " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e
II - " NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN

Atividade do Município 74209003		Alíquota % 5,0000	Item da LC116/2003 1401		Cod. Nacional Atividade Econômica 4520001	
Total dos serviços R\$ 9.590,40	Desconto incondicionado R\$ 0,00	Deduções BC R\$ 0,00	Base Calculo R\$ 9.590,40	Total do ISSQN R\$ 479,52	ISSQN Retido NÃO	Desconto condicionado R\$ 0,00
Retenção de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras retenções R\$ 0,00	ISSQN R\$ 0,00
Valor Líquido da Nota Fiscal					R\$ 9.590,40	
Informações Complementares						